



TRADITION SINCE 1926

Boden mit Pflegeöl Plus „waschen“



Anwendungsfälle:

- Reste von elastischem Parkettkleber
- frischer und alter Kaugummi, Gummiaabrieb
- Wachs Pflegemittel mit eingelagertem Schmutz
- Beschädigungen durch Kitt oder Lösemittel
- Glanzgradunterschiede - auch nach einer Reparatur mit Schmelzwachs
- klebrige Bereiche
- Laufstraßen oder Farbschleier
- Verkratzungen der Oberfläche
- verschmutzte Hartwachsreste
- glänzende oder farbige, feste Ölreste
- Kugelschreiber Paste oder andere Farbstifte

Die Methode ist geeignet, bestimmungsfremde Substanzen schonend aber vollständig zu entfernen – vollflächig oder in Teilbereichen, manuell oder maschinell, von alten und neuen Belägen. Bei erfolgreicher Anwendung erübrigt sich das lästige und staubige Schleifen.

- Für UV-geölte Böden empfehlen wir einen Test an unauffälliger Stelle: Fugen oder schadhafte Bereiche könnten sich manchmal dunkler abzeichnen.
- Bei geölt/gewachsenen Böden kann nach einigen Tagen die Beschichtung mit FAXE Aktivpflege erneuert werden.
- Versiegelte Oberflächen dürfen kleinflächig und nur von Hand mit einem beigen Pad bearbeitet werden. Die Versiegelung könnte durch intensive maschinelle Bearbeitung und falsches Pad Schaden nehmen.
- Farbige geölte oder gefärbte Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle testen.

Material + Werkzeug:

- FAXE Pflegeöl Plus natur oder weiß.
Bedarf ca. 25-60 ml/m²
- Ölroller (Velours), Farbwanne, Teleskopstange
- Tellermaschine, Padhalter
- Normalpad schwarz, Schleifpad schwedenrot
- Ölsaugtücher (reichlich!)
- Superpad schwarz

Hinweis: Pads gleicher Farbe von unterschiedlichen Herstellern sind in der Wirkung nicht unbedingt gleich. Die Ölwäsche ist geprüft mit den Pads aus dem Faxe Zubehörsortiment.

Schritt für Schritt:

- FAXE Pflegeöl Plus mit der Ölrolle dünn auf 3-8 m² der betroffenen Fläche auftragen.
- Mit Einscheibenmaschine und untergelegtem schwarzen Normalpad oder Schleifpad schwedenrot (testen) diese Fläche 5-10 Minuten bearbeiten. Dabei bildet sich ein dunkler, öliger Abrieb (vom Pad, abgelöste Öl- und Wachsreste, Schmutz).
- Ein Ölsaugtuch unter das Pad legen und die Ölreste maschinell restlos aufnehmen.
- Zugesezte Pads und vollgesogene Tücher rechtzeitig wechseln.
- Zum Schluß die Fläche mit der Maschine und dem schwarzen Superpad matt verschleifen.

Sofortige Erfolgskontrolle:

Selbst im Gegenlicht muss die Oberfläche absolut gleichmäßig und makellos sein, die Oberfläche ist nicht klebrig oder speckig, beim Bestreichen mit dem Handrücken bleibt kein Öl auf der Haut.

- In gleicher Weise werden die übrigen Bereiche in 3-8 m²-Sektionen mit leichter Überlappung bearbeitet.
- Ölbenetzte Tücher und Pads nach Gebrauch mit Wasser tränken und entsorgen.

Nach ca. 2 Stunden kann die Fläche schonend begangen werden, bis zur endgültigen Härtung sollte sie mit Wellpappe oder vergleichbarem atmungsaktiven Material abgedeckt werden (Rutschgefahr).

Durchgehärtet nach 8 - 48 Stunden, je nach Zustand vor der Behandlung. Eine Nachbehandlung ist bei geölte Böden i.d.R. nicht notwendig.